

Suivi en images des travaux de la Tranche N°8 Ruisseau de l'Argentonne



Restauration hydromorphologique Lieu dit «touche corde» commune d'YVIERS (16210)

Toutes les informations sur cette fiche se trouvent dans la rubrique Répertoire d'exemples/Continuité écologique
Tranche 8-année 2013-2014-Fiche N° 9

Fiche aménagement n°9 (année de travaux 2013/2014)

Rappel des objectifs de l'aménagement n°9 de la tranche n°8 :

- Déconnecter l'ancien bief du moulin de touche corde avec le cours d'eau naturel
- Reconnecter le fond de vallée avec le début du bief pour y faire passer tout le débit.
- Rapporter des matériaux pour recréer un substrat de fond de lit.
- Retravailler et faire reméandrer la veille mère qui redeviendra cours principal (400 m).
- Recharge du lit mineur avec des blocs et du petit granulat diamètre 0/60 Silicocalcaire.
- Mise en place de clôture barbelée de chaque côté du nouveau lit mineur de l'Argentonne sur une longueur de 400m de cours d'eau.
- Déplacement de la passerelle à bovins présente sur le bief qui était l'ancien lit du cours d'eau.
- Installation de quatre pompes de prairie sur un puits existants de la parcelle pour un troupeau de 45 vaches.

Suivi et gestion depuis 2013 :

- Aucune plantations n'ont été mises en place lors des travaux en 2013.
- Un suivi annuel est réalisé pour favoriser la régénération naturelle spontanée et limiter les espèces envahissantes.
- Les travaux consistent à sélectionner les arbres et arbustes qui s'implantent naturellement sur les berges de l'Argentonne.
- Gestion ponctuelle et manuelle des ronces et autres végétaux qui empêchent leur bon développement.
- D'avoir un œil attentif sur le bon fonctionnement des clôtures mises en place en 2013.

Avant travaux Décembre 2013



Quelques mois après travaux Mai 2014



Quelques jours après travaux Janvier 2014



Mai 2017



Photos prises : de l'aval vers l'amont

Avant travaux Décembre 2013



Début du chantier Janvier 2014



Quelques jours après travaux Janvier 2014



Janvier 2017



Mai 2017



Mai 2017 (vue depuis l'intérieur de cours d'eau)




Avant travaux Décembre 2013



Après travaux Mai 2017



Après travaux Janvier 2014



Après travaux Mai 2017



Après travaux Mai 2017



Photos prises : de l'amont vers l'aval

Avant travaux décembre 2013



Pendant travaux janvier 2014



Pendant travaux janvier 2014




Après Travaux Mai 2017



Zone amont de l'aménagement, lieu de reconnexion avec le fond de vallée


Pendant Travaux janvier 2014




Pendant Travaux janvier 2014



Mai 2017



Mai 2017



Pendant Travaux janvier 2014




Pendant Travaux janvier 2014



Mai 2017



Mai 2017




Photos prises : de l'amont vers l'aval

Pendant travaux Janvier 2014



Après travaux mai 2017



Pendant travaux Janvier 2014



Après travaux mai 2017



Photos prises : de l'aval vers l'amont

2017/05/03

Photos present : de l'aval vers l'amont

Pendant travaux Janvier 2014



Après chantier Mai 2017



Après chantier Mai 2017



Avant travaux Janvier 2014



Pendant travaux Janvier 2014



Après travaux Mai 2017



Pendant Travaux Janvier 2014



Pendant Travaux Janvier 2014



Après travaux Mai 2017



Photos prises : de l'amont vers l'aval

Evolution des matériaux apportés en fond de lit

Pendant Travaux Janvier 2014



Après travaux Mai 2017



Après travaux Mai 2017



Photos prises :

- De l'aval vers l'amont pour les deux photos du haut.
- De l'amont vers l'aval pour la photo du bas